ESTUDIO SOBRE LA REHABILITACIÓN ECO-EFICIENTE PARA LAS ENVOLVENTES DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIAL DE VITORIA-GASTEIZ

iker gómez iborra, Arquitecto D.E.A.

sí, consumimos, un montón de energías:

son los watios,
usados en tantas actividades:
cocinar, iluminación, electrodomésticos, ocio,
comercio, industria, transportes
son los barriles de petroleo:
que se destilan y procesan para obtener miles de compuestos que
como los combustibles y los plásticos, forman parte de nuestras vidas
son los recursos forestales,
que talamos, procesamos, usamos, y si hay posibilidad,
algo recuperamos.
son los m3 de gas,
que, con mayor o menor efectividad,
quemamos en nuestras calderas

Estas energías, estos recursos agotables, son muy valiosos
como para perderlos inconscientemente por las envovlentes de
nuestros edificios.

Todo este consumo de energías lo podemos expresar en Julios,
calorías, vatios hora, litros de gasoil, toneladas de CO2 y así comparar
el consumo; y las emisiones
pero, es en € como nos resultará más fácil de entender, y de
comprender, la necesidad de reducir el consumo.

Y además resulta que

Agotamos los recursos a un ritmo muy rápido.
Las bolsas de petroleo disminuyen,
el gas escasea; y todo hallazgo es celebrado.
me inquieta Argentina y me asusta,
el suelo de Araba perforado,
Nuestros acuíferos aún se recuperan de pesticidas y
nitratos; ya no podemos arriesgarlos.

AHORREMOS ENERGÍAS:

conducir, consumir, cocinar, trabajar, vivir,
todas las actividades podemos hacerlas, con nuestra actitud, de modo
más o menos eficiente.

En muchos casos depende de las herramientas que empleemos. Por
ejemplo, cocinar con olla a presión reduce el consumo de energías a la
tercera parte.

De este modo ni un vehículo, ni un electrodoméstico actual, consumen lo
que antes. Claro, los "renovamos" cada cierto tiempo.
Al comprar un coche miramos, además de las garantías, las prestaciones,
el consumo, el coste de seguro y mantenimiento; así como otras muchas
cosas.
Al adquirir productos de consumo, nos fijamos en las ofertas, en la calidad,
en las prestaciones, en las garantía, en la imagen, en su utilidad, etc.

Pero, y la vivienda, rara vez preguntamos, al comprar una vivienda sobre
sus prestaciones, si bueno, más o menos: 2, 3,4 habitaciones, 1 o 2 baños,
salón, cocina, terraza, trastero, ... Y asumimos que podremos apañar
nuestra vida en esa distribución.
Pero, y el consumo y su mantenimiento; aunque el CTE 2006 nos recuerda
nuestro derecho como consumidores, rara vez preguntamos por él.
Y claro, luego vienen las sorpresas, en éste estudio se han detectado
viviendas que pagan más de 1.200€ al año en gasoil para la calefacción
y el agua caliente e incluso deben recurrir a calefactores electricos.

Y, al darnos cuenta del exceso de consumo, ¿que hacemos?
¿cambiamos de vivienda? lo haríamos si fuese un abrigo con agujeros.
Pues no, nos la quedamos y es que resulta que preferimos,
mayoritariamente, la compra y no el alcuiler.
La compra de vivienda tiene más pegas de las que imaginamos.

No obstante, y si no deseamos cambiar de vivienda, y es que "como en
casa o en el barrio, no se está en ningún lado, y ahora mejor que la he
decorado a mi gusto", aún podemos hacer mucho para disminuir el
consumo de energías térmicas.

RENOVEMOS LOS EDIFICIOS:

y es que, y si no hay anomalías, la estructura, durará más de 100 años,
y la infraestructura, pues poco a poco la vamos cambiando.

Aunque siga funcionando, un sistema eléctrico con más de 35 años
no es aconsejable. Y cambiar la caldera; pues cuándo toque.

Se aplican mejoras en los sistemas y, a pesar del desembolso
económico, suelen ser bien vistas, y habitualmente necesarias.

Eso sí, las fachadas ahí están, aguantando el paso del tiempo,
como siempre, sistemas deficientes, condicionados a los
conocimientos y posibilidades de la época, o a la parsimonia y
dejadez de algunos.

Debemos ser conscientes de que podemos mejorar las fachadas de
nuestros edificios; y no sólo limpiarlas.
Debemos ser conscientes de que podemos vivir en una casa
confortable. Con el consumo mínimo posible de energías térmicas.

**Y con la renovación ecoeficiente,
podemos mejorar mucho las envolventes de los edificios.
Podemos ahorrar de media, sólo con mejorar las envolventes, un 50%
del total de las energías térmicas consumidas por los edificios
residenciales.**

Presento este estudio, llevado a cabo a través de la empresa constructora vitoriana SARKIS-LAGUNKETA, para el análisis de ahorro y costes de la rehabilitación de edificios residenciales de Vitoria-Gasteiz.

Planteamos que podemos hacer mucho para la reducción del consumo de energías, para que los vecinos no comprometan su capacidad adquisitiva por el incremento de coste de los combustibles.

Y no nos conformamos con el mínimo exigido por el CTE; sino que planteamos aplicar los conocimientos y tecnologías disponibles para reducir al mínimo las perdidas de calor por las envolventes de los edificios.

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES.

FUENTE: I.D.A.E. 2007



DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA % kWh EN LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN ESPAÑA

FUENTE: I.D.A.E. 2007



REPARTO DE LA ENERGÍA TÉRMICA CONSUMIDA Y AHORRO A CONSEGUIR

RESULTADO ESTUDIO VITORIA-GASTEIZ

energía consumida 1vivienda/año ≈ 10.478kw·h ≈ 1.060 litros gasoil



El estudio registra casos en que el potencial solar pasivo por ventanas y miradores permite compensar las pérdidas de calor de la vivienda para la mayor parte del año.
El aumento de la inercia térmica permite almacenar el excedente de calor generado en un día soleado; de modo que permita mantener la vivienda en temperatura de confort incluso hasta varios días después de la captación de energía solar.

- CONSUMO ACTUAL
- AHORRO POR MEJORA ENVOLVENTE SEGÚN PARÁMETROS C.T.E. db HE
- AHORRO POR MEJORA ENVOLVENTE SEGÚN PARÁMETROS ECOEFICIENTES
- AHORROS CONDICIONADOS AL USO; (VIABLES TRAS MEJORA ENVOLVENTES)
- OTROS POTENCIALES DE AHORRO, DIFÍCILMENTE DISPONIBLES EN REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS; La instalación para las conducciones de aire reducen la altura libre.
- OTROS POTENCIALES DE AHORRO, (VIABLES TRAS MEJORA ENVOLVENTES)

SECCIÓN CONSTRUCTIVA DEL SISTEMA HABITUAL PARA ENVOLVENTES EMPLEADO EN VITORIA-GASTEIZ años 60-90

TIPO DE ENVOLVENTE: FACHADA 2 HOJAS, CON AISLAMIENTO TÉRMICO e: 40-60mm.

U TEÓRICA: U≈ 0.60 -0.65
VÁLIDA SEGÚN CT-79; Y CTE*
transmitancia real U≈ 1.00 W·K/m²

2 MANERAS DE COLOCACIÓN HABITUAL

manera 1

AISLAMIENTO TÉRMICO ADHERIDO A CARA EXTERIOR.
La adhesión se realiza mediante pelladas de goma, caucho o sustancias bituminosas.
Las juntas pueden estar encintadas o no (lo más habitual)
Los encuentros en esquina pueden realizarse "a hueso" (acabado recto) o mediante plegado.

Problemas:
Con el paso del tiempo, y de los ciclos térmicos, de la pared exterior:
- Las juntas no encintadas generan rendijas por donde el A.T. pierde efectividad.
- las pelladas se degradan perdiendo poder de adhesión.
- Los láminas pueden caer en la cámara dejando grandes superficies sin A.T.
- Las posibles condensaciones no pueden ventilarse



Además, y dependiendo de la correcta ejecución de los forjados, la hoja exterior puede apoyar más o menos en ella; dando fallos de estabilidad.
Se recomienda apoyar, al menos, 2/3 de la hoja sobre el canto del forjado.
Si tampoco cuenta con llaves suplementarias para el correcto apoyo, puede haber desprendimientos; y las plaquetas son aún más pellgrosas de lo que parecen.

CARPINTERÍAS EXTERIORES:
U≈ 2.7*-5.5* (sin estanqueidad)

CAJA DE PERSIANA TABLERO DE MADERA
No está pensada para la estanqueidad al aire. Los tableros se cojen con puntas, no se rematan ni afinan las uniones no vistas, con lo que "todo ello es una rendija".

VENTANAS DE MUCHOS TIPOS.
PARA VIDRIO MONOLÍTICO, PARA 2 VIDRIOS,
DE MADERA, ACERO, ALUMINO, PVC, CON / SIN PERSIANA INTEGRADA,
Y COMO DOBLES VENTANAS, VIDRIO MONOLÍTICO DE 4mm y PERFILES DE ALUMINIO SIN ROTURA DE PUENTE TÉRMICO.
JUNTAS Y UNIONES MUY DEFIENTES ESTANQUEIDAD AL AIRE INEXISTENTE.

Filtraciones de aire por la ventana, caja de persiana y dispositivo recogecinta.
Para caja de persiana y recogecinta se emplan mayoritariamente cajas de tablero de madera de poco espesor e: 6-10mm, cojidas con puntas y morteros de yeso o cemento. Nunca son sellados efectivos de las uniones o juntas.

RADIADOR "EMPOTRADO" EN LA HOJA INTERIOR
Además de la pérdida de aislamiento:
- la "tapa" superior reduce la efectividad de los fenómenos convectivos que permiten la calefacción de la estancia.
- Al aumentar la temperatura de la hoja interior se magnifican las pérdidas de energía por esa zona de la envolvente.
- Se irradia mayor cantidad de energía al exterior que al interior de la estancia.



En muchas ocasiones el forjado se deja sin aislar; aunque lleve recubrimiento. Además de las pérdidas de calor, la baja temperatura del suelo, inferior a la del techo, es incompatibe con el confort.

TIPO DE ENVOLVENTE: FORJADO EN CONTACTO CON EL EXTERIOR

U TEÓRICA: U≈ 1.55



UNIÓN TABIQUE + FORJADO:
Debido a los movimientos estructurales, y si la hoja interior es rígida puede haber fisuras que potencien las filtraciones de aire; para reducir riesgos se recomienda emplear yeso en vez de mortero de cemento para tomar las últimas filas de la hoja interior

TIPO DE ENVOLVENTE: CUBIERTA FRIA, TEJA, PIZARRA, LÁMINAS BITUMINOSAS SIN AISLAMIENTO TÉRMICO

U TEÓRICA: U≈ 1.20

VARIACIONES DEL SISTEMA DE FACHADA 2 HOJAS SOBRE CANTO DE FORJADO:

EXTERIOR
- **ACABADOS POSIBLES:**
  - ENFOSCADO DE CEMENTO
  - PLAQUETA CERÁMICA VITRIFICADA
  - SIN ACABADO (LADRILLO CARAVISTA)
- **HOJA EXTERIOR APOYADA SOBRE EL CANTO DE FORJADO:**
  - LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA
  - LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA VITRIFICADO*
  - LADRILLO DE CLINKER
  - HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO*
- **ESPACIO INTERSTICIAL:**
  - SIN AISLAMIENTO. (cámara de aire e: 4-5cm)
  - CON AISLAMIENTO (lana mineral o de fibras de vidrio):
    - SIN CÁMARA (A RELLENO)
    - CON CÁMARA DE AIRE
      - EXTRADOS (HACIA EL EXTERIOR)*
      - INTRADOS (AL INTERIOR)
- **HOJA INTERIOR**
  - TABIQUE CERÁMICO e:6cm
  - MORTERO DE CEMENTO
  - YESO
  - PINTURA

INTERIOR

manera 2

AISLAMIENTO TÉRMICO (A.T.) COLOCADO DURANTE EL LEVANTE:
Modo de ejecución
La colocación se realiza sin adhesión; a hueso, insertándose el aislamiento a medida que se levanta la hoja interior de fachada.
Éste sistema es el aplicado por norma general hasta finales de los 80's.

Problemas:
El levante de la hoja interior produce rebabas y caídas de material que disminuyen el espesor del aislante en la cámara; aumentando su conductividad térmica.



estudio de condensaciones intersticiales en sistema constructivo

LIGERO RIESGO DE CONDENSACIÓN
hay un leve riesgo de condensación,
en ocasiones puede humectarse el aislante.

FORMACIÓN DE CONDENSACIONES:
- La hoja de ladrillo cerámico tiene una difusión del vapor reducida.
- Debido al salto térmico que realiza el aislamiento, éste concentra el riesgo de condensaciones.
- La condensación de agua, de suceder, se inicia en la cara fría del aislamiento térmico.
- La condensación de agua en el aislamiento disminuye la capacidad aislante de éste; potenciando las condensaciones.

La condensación puede ser superior si:
- la humedad interior es superior al 50%
- Disminuye la temperatura de la cara interior *(por ej. debido a puentes térmicos, geométricos, constructivos)*
- disminuye la efectividad del sistema aislante (se abren juntas, se desprenden paneles,...)

RELACIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA DE FACHADA:

CONDENSACIONES:
- Disminución de efectividad del aislante
- Generación de mohos y otras insalubridades.

POSICIÓN DEL AISLAMIENTO:
- La no existencia de cámara de aire en el cara frío del aislante implide una correcta ventilación y disipación de las humedades
- Los puentes térmicos reducen la temperatura de la cámara de aire y con ello el rendimiento global de la solución aislante.
- La permeabilidad al aire puede permitir incluso la entrada directa del aire frío exterior en la cámara; negando la función aislante.

COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO:
- Con el paso del tiempo, y de los ciclos térmicos, los pelladas que sostienen el aislante en su posición se degradan perdiendo poder de adhesión. Las láminas pueden caer; limitando la capacidad aislante de la envolvente.
- No se ejecutan soluciones para reducir la incidencia de los puentes térmicos en los distintos encuentros del material aislante.

CONSECUENCIAS:
- Disminuye la temperatura de la cámara y de la hoja interior; disminuye la capacidad aislante del sistema.
- En cualquier caso aumenta el consumo de energías para mantener la temperatura y las condiciones de confort en la vivienda.

DISPONIENDO DE MEJORES SOLUCIONES PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO DE LAS FACHADAS; ¿PORQUÉ AÚN SE SIGUE EMPLEANDO ESTE SISTEMA, CLARAMENTE INEFICIENTE?

IMÁGENES DEL SISTEMA AISLANTE TRAS 25 AÑOS (fibra de vidrio +papel Kraft)

vista del sistema colocado
juntas entre paneles abiertas y sin protección.
Pilar sin aislamiento

detalle de junta
las zonas ennegrecidas son fruto de las condensaciones intersticiales

DESCRIPCIÓN DE CASO REAL

imágenes del sistema de Aislamiento Térmico por interior mediante panel flexible de fibra de vidrio con papel Kraft adherido al intrados de la hoja exterior. el espesor del sistema aislante es de 6cm. (entre 1 y 2 cm. superior a lo demandado por el CTE).
La cámara de aire, situada al interior, tiene un espesor de entre 6 y 10 cm (para evitar ver los pilares en la vivienda).
El sistema aislante de ésta vivienda fue ejecutada en el año 1986 aprox.
Debido a la falta de confort térmico en la vivienda se decide retirar la hoja Interior de fachada en el año 2010; para proceder a la mejora del sistema aislante, mediante un sistema desarrollado exprofeso para el caso con una capacidad aislante de entre 0.18 y 0.30 W·h/m²

Observaciones del estado del sistema aislante:
- todos los paneles se mantenían en posición
- el espesor variable de las juntas hace que haya juntas amplias que actuan de puente térmico
- las zonas ennegrecidas en el aislante corresponde a zonas de condensaciones.
- las manchas negras en el intrados de la hoja exterior son las pelladas de adhesivo.
- la ausencia de aislamiento en los pilares: sólo se dobla la hoja de ladrillo; dejando una separación de cámara de aire de entre 0 y 2cm. Lo que permite que el aire frío que se encuentra en contacto con el pilar o con el intrados de la hoja exterior no aislada, penetre por al Interior de la cámara, que se suponía caliente.
- La unión con las carpinterías tampoco está bien aislada ni sellada convenientemente; lo que permite que el aire exterior penetre tanto en la vivienda como en la cámara que se supone caliente.



detalle de unión con carpintería
primera generación de carpinterías de Aluminio para doble vidrio; sin rotura de puente térmico.
persiana por el interior

TRANSMITANCIAS TÉRMICAS EXIGIDAS POR EL CTE db HE1 z.D1 y PROPUESTA PARA REHABILITACIÓN ECOEFICIENTE: W/m2·K

TIPO DE SUPERFICIE ENVOLVENTE		CTE D1	REHABILITACIÓN ECOEFICIENTE	CLAVES PARA CONSEGUIRLO	OTRAS CONSIDERACIONES
Cerramientos opacos:	U_M	0.66	0.18 - 0.25	Aislamiento térmico por el exterior, eliminación específica de puentes térmicos	Valor dependiente del estado del aislamiento preexistente. Sistema y acabados aplicados dependiente de la categoría y posibilidades del edificio (repercusión en el coste por m² de fachada de hasta un 30%
Cerramientos acristalados: ventanas:*	U_H	2.50-3.50	1.1*-1.5*	carpinterías RPT+, vidrios dobles baja transmitancia, tratamiento específico en unión con paramento, inclusión según casos, de la carpintería preexistente	Podemos llegar a valores de Uh 0.7-1.0 con una sólo ventana, no obstante, y a pesar de que el coste del vidrio triple se amortiza muy rápido, el coste de la carpintería necesaria hace, a día de hoy, muy difícil su amortización.
Cerramientos acristalados: terrazas:	U_T	2.50-3.50	0.80	carpinterías RPT+, vidrios dobles baja transmitancia, tratamiento específico en unión con paramento, carpintería preexistente vivienda-terraza cerrada	
Cubierta	U_{Cbm}	0.38	0.18 - 0.23	Aislamiento térmico por el exterior, eliminación específica de puentes térmicos.	
Suelos	U_{Sbm}	0.49	0.30	Aislamiento térmico por el exterior, eliminación específica de puentes térmicos.	Debido al uso de los locales interiores, se dan ciertas limitaciones de espesor en la aplicación de soluciones aislantes
Resto de Superficies en contacto con el exterior	U_X		0.35	Aislamiento térmico por el exterior, eliminación específica de puentes térmicos.	



CARACTERÍSTICAS Y DATOS SOBRE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

DENOMINACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (C.P.)	TIPOLOGÍA: NÚMERO DE VIVIENDAS POR C.P.	SUPERFICIE ÚTIL APROX. POR VIVIENDA.	FECHA DE CONSTRUCCIÓN	Nº DE EDIFICIOS	Nº DE PORTALES (O ESCALERAS)	Nº DE PLANTAS	ALTURA ENTRE PLANTAS APROX	TIPOLOGÍA Y FORMA APROX EN PLANTA DE LA C.P.	PATIOS INTERIORES EN CRUJIA	MEDIANERAS	CRUJIA APROXIMADA	SUPERFICIE EN PLANTA APROXIMADA	ENTORNO: EXPOSICIÓN AL VIENTO	ORIENTACIÓN ENVOLVENTES	USOS Y TIPOS: USO EN P. BAJA	ALTURA DE PLANTA BAJA	BAJOCUBIERTA	TIPO DE BAJOCUBIERTA	USO DE CUBIERTA	TIPO DE CUBIERTA	DATOS VOLUMÉTRICOS: VOLUMEN APROXIMADO	SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA POR C.P.:	SUPERFICIE DE ENVOLVENTE TRAS REHABILITACIÓN	RELACIONES DE COMPACIDAD: SUPERFICIE ENVOLVENTE VIRTUAL / SUPERFICIE CALEFACTADA	SUP. ENVOLVENTE VIRTUAL / VOLUMEN CONSTRUIDO	VOLUMEN / SUPERFICIE CALEFACTADA
SARKIS LAGUNKETA	(nº)	(m²)	(año)				(m)	(-)	(-)	(-)	(m)	(m²)	(-)	(-)							(m³)	(m²)	(m²)	(-)	(m⁻¹)	(m)
A	66	109 m2	1965	1	4	8	2.90 m	L	NO	2	12.14	1.120 m2	NORMAL	N-S-E-O	COMERCIAL	4.50 m	TERRAZA S	C. PLANA U.R.	TIPO "EDIFICIO + MEDIANERAS" DESDE	PLANA + INCLINADA	25.884 m3	7.900 m2	6.797 m2	0.860	0.262	3.29
B	77	112 m2	1978	1	3	12	2.80 m	I	NO	1 (1N)	12	895 m2	MUY EXPUESTA	E-O (S)	COMERCIAL+ RESIDENCIAL	3.50 m	NO	-	DESVAN	INCLINADA	20.072 m3	7.325 m2	8.731 m2	0.918	0.234	4.11
C	48	124 m2	1980	1	2	8	2.90 m	H	SI	2	24	930 m2	NORMAL	N-S	COMERCIAL	4.00 m	NO	-	DESVAN	INCLINADA	21.576 m3	6.300 m2	4.172 m2	0.656	0.185	3.40
D	56	70 m2	1973	1	1	14	2.85 m	□	NO	0	23	350 m2	MUY EXPUESTA	N-S-E-O	COMERCIAL + DESUO.	4.00 m	SI	-	DESVAN	INCLINADA	13.965 m3	4.165 m2	4.378 m2	1.051	0.313	3.35
E	60	66 m2	1979	1	2	12	2.85 m	T	NO	(2)	16	410 m2	EXPUESTA	N-E-O (S)	CUARTO INST.	4.00 m	NO	-	DESVAN	INCLINADA	14.022 m3	4.038 m2	3.660 m2	0.906	0.261	3.47
F	48	105 m2	1980	1	4	9	2.80 m	I	NO	2	18	700 m2	EXPUESTA	N-S	COMERCIAL	5.00 m	SI	TERRAZA	RESIDENCIAL	PLANA + INCLINADA	17.640 m3	5.355 m2	5.234 m2	0.977	0.297	3.29
G	16	68 m2	1974	1	4	4	2.95 m	L	NO	2	16,12,10	340 m2	NORMAL	N-E-O (S)	COMERCIAL	4.00 m	NO	-	DESVAN	PLANA + INCLINADA	4.012 m3	1.156 m2	1.560 m2	1.349	0.389	3.47
H	50	98 m2	1968	1	2	9	2.85 m	II	NO	2+2	10+17	680 m2	NORMAL	E-O	COMERCIAL + RESIDENCIAL	4.50 m	SI	TERRAZA	DESVAN + RESIDENCIAL	PLANA + INCLINADA	17.442 m3	4.850 m2	3.245 m2	0.669	0.186	3.60
I	50	84 m2	1977	1	2	6	2.80 m	I	NO	0	11	880 m2	EXPUESTA	N-S (E-O)	COMERCIAL/ OLDESUO.	4.50 m	NO	-	DESVAN	INCLINADA	14.784 m3	3.443 m2	3.930 m2	1.141	0.266	4.29
J	72	69 m2	1980	1	3	8	2.89 m	Y	NO	2	12,15,15	780 m2	MUY EXPUESTA	N-E-O (S)	COMERCIAL 8+1	7.00 m	NO	-	DESVAN	INCLINADA	18.034 m3	4.760 m2	4.674 m2	0.982	0.259	3.79
K	48	96 m2	1980	1	1	8	2.80 m	Y	NO	2	12,15,15	720 m2	EXPUESTA	N-E-O (S)	COMERCIAL 8+1	7.00 m	NO	-	DESVAN	INCLINADA	16.128 m3	4.896 m2	5.580 m2	1.140	0.346	3.29
L	96	92 m2	1977	2	8	4	2.85 m	II	NO	8	10+12	1.378 m2	NORMAL	E-O (N-S)	COMERCIAL	4.50 m	NO	-	DESVAN	INCLINADA	31.418 m3	7.028 m2	9.430 m2	1.342	0.360	4.47
TOTAL, SUMA DE VIVIENDAS ANALIZADAS	687		1.976																		335.097 m3 / 338 m3	61.268 m2 / 80 m3	59.395 m2 / 80 m3	0.97	0.27	3.75
TOTAL CALIBRADO (EXCLUSIÓN J, K)	567		1975																		190.910 m3 / 207 m3	31.410 m2 / 80 m3	49.157 m2 / 87 m3	0.98	0.25	3.35
SUMA DE LOS 5 MEJORES (E, F, G, H, J)	286		1979																		71.188 m3 / 338 m3	20.160 m2 / 80 m3	18.905 m2 / 79 m3	0.95	0.26	3.26

DATOS SOBRE LA INVERSIÓN PARA CONSEGUIR LAS MEJORAS

DENOMINACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (C.P.)	IMPORTE ESTIMADO PARA LA MEJORA DE LAS ENVOLVENTES: ENVOLVENTES: POR COMUNIDAD	ENVOLVENTES: POR VIVIENDA	GESTIÓN DE ENERGÍAS Y ENVOLVENTES: POR COMUNIDAD	GESTIÓN DE ENERGÍAS Y ENVOLVENTES: POR VIVIENDA	TIEMPOS DE RETORNO DE LA INVERSIÓN: DIRECTO: ENVOLVENTES: SUBVENCIÓN: 0%	DIRECTO: ENVOLVENTES: SUBVENCIÓN: 10%	A LARGO PLAZO CON INCREMENTO DEL COSTE DE LAS ENERGÍAS TÉRMICAS DEL 7% ANUAL: ENVOLVENTES: SUBVENCIÓN: 15%	A LARGO PLAZO CON INCREMENTO DEL COSTE DE LAS ENERGÍAS TÉRMICAS DEL 7% ANUAL: GESTIÓN DE ENERGÍAS Y ENVOLVENTES: SUBVENCIÓN: 20%	A LARGO PLAZO SEGÚN INVERSIÓN FINANCIADA A 25 AÑOS *: GESTIÓN DE ENERGÍAS Y ENVOLVENTES: SUBVENCIÓN: 20%: TIEMPO PAY-BAD PAGOS ACUMULADOS	A LARGO PLAZO SEGÚN INVERSIÓN FINANCIADA A 25 AÑOS *: GESTIÓN DE ENERGÍAS Y ENVOLVENTES: SUBVENCIÓN: 20%: TIEMPO PAY-BAD GASTO MENSUAL
					SIN INCREMENTO ANUAL DEL COSTE DE LAS ENERGÍAS		INCREMENTO DEL COSTE DE LAS ENERGÍAS DEL 7% ANUAL		INCREMENTO DEL COSTE DE LAS ENERGÍAS DEL 6% ANUAL	
SARKIS LAGUNKETA	(€)								(años)	
A	1.518.138 €	23.002 €	1.675.075 €	25.380 €	73	66	21	19,5	25	15
B	1.656.582 €	21.514 €	1.844.778 €	23.958 €	63	57	23	18,5	23	13
C	943.000 €	19.646 €	1.104.304 €	23.006 €	66	59	24	17,5	21	12
D	1.136.225 €	20.290 €	1.320.000 €	23.571 €	53	48	21	17	19	11
E	847.748 €	14.129 €	1.027.750 €	17.129 €	30	27	16	13,5	7	5
F	1.260.230 €	26.255 €	1.400.596 €	29.179 €	36	32	17	14	10	6
G	355.505 €	22.219 €	478.016 €	29.876 €	29	26	16	14	10	6
H	795.000 €	15.900 €	935.367 €	18.707 €	40	36	19	16,5	16	9
I	1.099.183 €	21.984 €	1.290.006 €	25.800 €	58	52	21	17	19	11
J	1.202.140 €	16.696 €	1.408.230 €	19.559 €	22	20	12	11